

[Part No. 623-199-5110 623-199-5210 623-199-5510 623-199-5610 623-199-5710]

Steering Stem Nut / M28 × 1.0

Applicable model 適応車種

SUZUKI

"KATANA" GT79B(19-)

"GSX-S1000/F" GT79B(17-19)

"GSX-S1000/F" GT79A(15-16)

"GSX-R1000/R" DM11A/G(17-19)

"GSX-R1000" GT78A(07-16)

"GSX-R750" GR7JA(06-19)

"GSX-R600" GN7EA(11-19)

"GSX-R600" GN7DA(06-10) YAMAHA

"YZF-R1M" RN65J(15-18)

"YZF-R1S" RN65J(16-18)

"YZF-R1" RN65J(15-18)

"YZF-R1" RN24J(09-14)

"YZF-R6" RJ27(16-18) "YZF-R6" RJ15(09-16)

KAWASAKI

"Ninja ZX-6R" RN65J(09-12)

BMW

"S1000RR" K46(10-17)

"S1000R" K47(14-16)

Safety precautions 安全上のご注意



WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents. 反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。



CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damages. 反すと傷害や製品損傷の原因となります。

- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
 - Ware gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

Installation 取り付け方法

- Removal of genuine stem nut and installation of this product should be done in accordance with the genuine service manual.
 - 純正ステムナットの取り外しおよび本製品の取り付けは純正サービスマニュアルに従って行ってください。

Note: Covering the surface with curing tape when installing the stem nut may reduce or prevent having scratches by tool.

ステムナットを取り付けの際は工具当たり面を養生すると傷を抑止できます。

About aluminum アルミ製品について

- The coloring of aluminum in this product is performed by anodizing treatment, and it is colored by forming an oxide film on the surface of aluminum itself.
- The alumite layer is a film of about 5 to 25 microns (0.005 to 0.025 mm), so silver aluminum appears on contact and abrasion, but its function is not affected.
- Since coloring by alumite is difficult for delicate color adjustment, there are color errors due to differences in lots and materials.
- UV, chemicals, detergents, heat and other factors may cause discoloration or cracking.
- Please note in advance that the above will not be the subject of claims and warranties as it is inevitable due to the nature of anodize.
- 本製品のアルミの着色はアルマイト処理にて行っており、アルミ自体の表面に酸化皮膜を形成し着色されているものです。
- アルマイト層は5~25ミクロン(0.005~0.025mm)程の膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れますが機能に影響は
- アルマイトによる着色は繊細な調色が困難な為、ロットや材質の違いにより色の誤差があります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- アルマイト処理の特性上、着色が欠けている場所(電極接点部分)がある場合があります。
- 上記についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。 尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co., Ltd. 6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun, Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748 TEL: 0570-00-1954

http://www.yoshimura-jp.com

Stem nut / M28P1.0 200817 YK